

፦አ



(¥1,500)¥.

(7337-0)

実用新案登録職()

昭和 50年

1. 考案の名称

東京都新宿区上落合3丁目10番8号

在屏(居所)

オーバル機器工業株式会社内

氏 名

74 斉 (外1名)

3. 実用新案登録出願人

住所(启苏)

東京都新宿区上普合3丁目10番8号

对 在 (名 称) オーバル機器工業株式会社

代表者

淳 m 島

(国舞)

代理人 住 所 〒105 東京都港区新橋 3 丁目 3 番14号 田村町ビルディング4階


電話(503)2821(代表)。空中

(6606) 氏 名 弁理士 丹 羽 宏

(2)







(1)

(3)

(4)

50-02860

7337-0

男 網 鲁

1. 考集の名称

基準体積管に於けるシリンダーロッド位置検出装置

2. 吳用新築登録請求の範囲

複数のスフェアーが基準体積管本体内を移動して配体の批量を計削するようにした配量計の試験 装置に於いて、数スフェアーを順次と送り出すラ ンチャー駆動能にポジションインジケーターを装 備し、設ポジションインジケーターの作動により シリンダーロッド位置を検知し、該模知信号を基 単体積管の制御動作と胸連せしめるようにして成 るシリンダーロッド位置検出装置。

3. 考案の許難な説男

本考案は3個のスフェアーが基準体被管本体内 を移動して条体の配量を計削するようにした発量 計の試験装置に於いて、シリンダーロッドの位置 使出方法の改良に関するものである。

一般に別ループで構成された三球式のパイプブ ルーパーで、スフェアーを外参に取り出すことな く数体の発量を計算出来るパイプブルーパーが知

られている。このパイプブルーパーを観明すると、 第一図中1は閉ループを構成するパイプ本体であ り、所定の保体が洗入する強入口2が閉口連通さ れたチャンパー3を介装し、更に、操体強出口4 とランチャー本体5が装備されている。数ランチャー本体5にはシリンダーロッド7及び何3を具 他したヒストンもが装着されており、数ピストン 6は所望の油圧供給依得9から供給される油圧に より上下動自在に可動するようになつている。

面して、パイプ本体1内には欧パイプ本体1の 内径と略々阿径の直径を有する3個のスフェア10A。 10B,10Cが収納されており、欧スフェア10A。 10B,10Cは割配シリンダーロッドBにより必要 に応じてパイプ本体1内から削配テヤンパー3に 送出されるものであり、又、欧チヤンパー3に いては、シリンダーロッド8と対峙して可知自在 に装備されたピン11によりパイプ本体1から落 下したスフェア10A(10B,100)を受け止られ るよりにしてある。



尚、凶中12A,12Bはディテクターでスフェア

10A,10B,100の通過により作動するものであり、パイプ本体1に所定距離を隔てて配散され、 設両ディテクター12A,12B間のパイプ内の容積が予め設定された基準値となるようにしてあり、 又、13は胸配シリンダーロッド7の位置を検出する防御型のリミットスイッチであり、14は前 配ピン11の位置を検出するリミットスイッチで

上述のパイプブルーパーは、先ず図示の状態で 能入口2より能入した確体がパイプ不体1内を矢 行方向に能れて批出口4から就出するが、この録 スフェア104はシリンダーロッド8と係止状態と なる。

ある。

而してビストン6が凶中上方へ移動し最上位置 化来ると、スフェア 10 A はテヤンパー3 に連通す るパイプ本体 1 化格ち込み、次いで酸ビストン 6 が下動すると、シリンダーロッド 8 はスフェア 10 A, 10 B を介してスフェア 10 C 化押圧力を作用せしめ、 酸スフェア 10 C をテヤンパー 3 内に落下させてビ ン 1 1 で係止させることが出来る。

次に、所定の時期に数ピン11をチャンパー8 外へ引出すことにより、スフェア100はパイプ本体1内に落下し、更に、配体によつてパイプ本体 1内をピストンロッド8の処定移送される。

而して、この時、スフェア100がディテクター 12▲及ひ阿12Bの散置傷房を通過する酸酸ディテクター12A、12Bより所定の信号が発信されるので、該信号より优体の正確な発置を検出する事が出来るのである。

然るに、これらのスフェア10A、10B、10Cを 根次と送り出すシリンダーロッド7、4のストロ ークはリミットスイッチ13で検出するものであ るが、このシリンダーロッド7、8は数量される 位置が地上から10メートル以上の事もあり、そ の移動量が重要であるにも拘らず、従来は固定し たりミットスイッチを利用して機械的検知で確認 するものであり、誤りミットスイッチが正確に作 動しているか否かの確認が困難であり、更にシリ ンダーロッド7、8の中間位置が不例である。

仍つて、シリンターロッド目が上触している影、

スフェア 10B,100が何勢かの原因により適正位 世に伊止せず、その状態のまま上動していたシリンダーロッド 8 を押し下げると、スフェア 10Aが 変形破損したり、計測用スフェア 10Cの他にも他 のスフェア 10Bが落下したりするという事故を生 じ品いものである。

更に又、ピストン6のシール部分や防傷電気配線を必要としスイッチ等が故障した際に修理の作業が容易でなく。又費用も貫むと云う不祉台を問題が多々あつた。

本考集は上述の問題を解消する目的で成されたものであり、関述のパイプフルーパー化於いてスフェアを根次と送り出すランチャー本体化ポジションインジケーターを要備しでたシリンダーロッド位置複出装置を提供する化ある。

以下に、本考案の実施例を第2回に基づき説明 する。

向、凶中前配第1個と同一構成要集には同一符 分を配し配明を省略する。

先す、ペイプブルバーのバイブ本体1の上部に

17:

股けられたランチャー本体では、シリンダーロッド8の今を回着したヒストン本体21が可動自在に依存され、他圧供給機構9から供給される他圧で駆動し、削述の如くスフェア10点,10B,10Cをチャンパー3内に押し込むようにしてある。又、ランチャー5の上端及ひ下端には、他圧供給機60からビストン本体21を押圧駆動する他圧化管が配設され、該配管の途中に例えば和量計式のポジションインジケーター22が介表されている。

級上のように構成することにより、他任供組織 9よりポジションインジグー22を介してシリン ダーロッド8のピストン本体21に押上刀を作用 せしめ、豚ピストン本体21を乗上位置に位置さ せる。

面して、スフェア10A,10B,10Cがチャンパー3の上部パイプ本体1'の位置に収納される。 斯かる状態に於いて、前配ポジションインジケーター22の指示を最上部の処に改定しておき、 次いで油圧供給機りよりランチャー本体5のビストン本体21の上部に油圧を供給すると、該ビス トン本体21が下降し版ピストン本体21の下方 に充満していた油はボジションインジケーター22 を経て油圧供給を「へ渡離し、又この時遊流した 油量によりボジションインジケーター22の指示 が自動的に変動するから、ピストン本体21の移 動状腺が明確に指示され、シリンダーロッド8の ストローク位置を知ることが出来るものである。 向、ピン11の移動もランチャーにと同様にポ ジションインジケーター23によつてストローク 位置を知る事が出来る。

本考案は叙上のように成るから、シリンダーロッドの形状は片ロッド式だけで良く、シール地も1ヶ所だけで済み又シリンダー迄の筋傷電気配線が不要であることから厳働に利用出来るはかりか、常にシリンダーロッドの位置模知及び調整を安全に逮捕にて可能ならしめるという使れた特徴を有するものである。

4. 図面の簡単な監明

第1 図はビストンプルーペーの要部の軟略構成 を示す断面説明図で、第2 図は本考案の実施例に








係るピストンブルーパーの要部教略構成を示す断 面説明図である。

1 , 1′バイブ本体
2魔体の施入口
3····・・チャンパー
4 ····································
5ランチャー本体
6ピストン
7シリンダーロッド
8シリンダーロッド
9 ······油圧供給飲得
9 ······油圧供給飲得 10 ^A ,10 ^B ,10 ^C ······スフェア
10△,10 ^B ,10 ^C スフエア
10A,10B,10Cスフェア 1 1セン
10≜,10 ^B ,10 ^C ······スフェア 1 1······ヒン 12▲,12 ^B ·······テイテクター
10 ^A ,10 ^B ,10 ^C スフエア 1 1ヒン 12 ^A ,12 ^B テイテクター 1 3リミットスイッチ

7337-U







公開実用 昭和51-110558

公開実用 昭和51

6. 前配以外の考案者、実用新案登録出版人または代理人

東京都新常区上。当合3丁目**10番8号**

オーバル侵隷工業株式会社内

氏 名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.